



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
по результатам специальной оценки условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
1	2	3
<b>001. Производство метанола (на правах цеха)</b>		
<i>02. Отделение конверсии метана</i>		
545.01.02.03. Аппаратчик конверсии (ЦПУ, обход)	Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты от повышенных температур и теплового излучения	Выполнение требований: 1) ст.221 Трудового Кодекса РФ, 2) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009 г. № 290н
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
	Использовать средства индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз от воздействия теплового облучения. Разработать комплекс мероприятий по защите работника от чрезмерного перегревания (режим -труда, питьевой режим, технические мероприятия по удалению теплоизбытков, организации притока воздуха, душированию рабочих зон и др.)	Защита работника при воздействии теплового облучения. Защита работника при работе в условиях нагревающего микроклимата
<i>05. Отделение компрессии</i>		
545.01.05.01. Машинист компрессорных установок 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работников при воздействии шума
545.01.05.02. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работников при воздействии шума
<b>002. Цех пентаэритрита с формалином (уротропином)</b>		
<i>01. Отделение формалина с уротропином</i>		
545.02.01.08. Аппаратчик сушки 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ
545.02.01.24. Аппаратчик сушки 5 разряда	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.02.01.25. Аппаратчик сушки 4 разряда	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.02.01.10. Аппаратчик центрифугирования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия	Защита работника при воздействии шума

	шума с уровнем звука выше 80 дБ А	
545.02.01.26. Аппаратчик центрифугирования 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.02.01.15. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
	Соблюдать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2/2.9.212806 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса
545.02.01.17. Машинист мельниц	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.212806 п.4.3 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»	Снижение тяжести трудового процесса
<i>02. Отделение пентаэритрита</i>		
545.02.02.13. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 3 разряда (корп.1387, 1391 а)	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80дБ А	Защита работника при воздействии шума
<i>03. Отделение подготовки производства</i>		
545.02.03.03. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда (корп. 1391)	Разработать организационно-технические Мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.212806 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»	Снижение тяжести трудового процесса
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.02.03.04. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда (корп. 1391)	Разработать организационно-технические Мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.212806 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»	Снижение тяжести трудового процесса
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 10 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545,02,03.08. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 3 разряда (корп. 1391)	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9,212806 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического	Снижение тяжести трудового процесса
<b>003. Цех формалина</b>		
545.03.00.04. Механик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Выполнить мероприятия для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Защита работника при воздействии вредных веществ

01, Отделение формалина (кор. 454)		
545.03.01.08. Аппаратчик приготовления катализатора 4 разряда (жен), корп, 1611	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.212806 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»	Снижение тяжести трудового процесса
02, Отделение карбамидоформальдегидного концентрата (КФК)		
545.03.02.02. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.03.02.04. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.03.02.05. Аппаратчик синтеза 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
03. Отделение концентрированного формалина		
545.03.03.01. Начальник отделения	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Выполнить мероприятия для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Защита работника при воздействии вредных веществ
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.03.03.02. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.03.03.03. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защита работника при воздействии шума
545.03.03.04. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Выполнить мероприятия для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Защита работника при воздействии вредных веществ
<b>023. Цех водоснабжения и водоотведения (ВиВ)</b>		
02. Отделение по очистке промышленно-сточных вод		
545.23.02.02. Начальник лаборатории	Обеспечить работника сертифицированными дерматологическими СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи и условиями труда. Обеспечить наличие Сертификатов и Деклараций соответствия на выдаваемые СИЗ	Выполнение требований: 1) ст.221 Трудового Кодекса РФ; 2) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009 г, № 290н; 3) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н
545.23.02.09. Машинист насосных установок 4 разряда (муж)	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защит работника при воздействии шума
545.23.02.10. Машинист насосных установок 4 разряда (жен)	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защит работника при воздействии шума
1 545.23.02.11. Машинист насосных установок 3 разряда (жен)	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защит работника при воздействии шума
545.23.02.12. Машинист насосных установок 3 разряда (муж)	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защит работника при воздействии шума
545.23.02.15. Лаборант-	Обеспечить работника сертифицированными дерматологическими СИЗ в соот-	Выполнение требований: 3) ст.221 Трудового Кодекса РФ;

микробиолог 4 разряда	ветствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи и условиями труда. Обеспечить наличие Сертификатов и Деклараций соответствия на выдаваемые СИЗ	4) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009 г. № 290н; 3) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н
545.23.02.16. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защит работника при воздействии шума
545.23.02.17. Инженер-микробиолог	Обеспечить работника сертифицированными дерматологическими СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи и условиями труда. Обеспечить наличие Сертификатов и Деклараций соответствия на выдаваемые СИЗ	Выполнение требований: 5) ст.221 Трудового Кодекса РФ; 6) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009 г. № 290н; 3) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н
<b>031. Транспортно - хозяйственный цех. (ТХЦ)</b>		
545.31.00.49. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ А	Защит работника при воздействии шума
	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.212806 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата
<b>02. Участок погрузо-разгрузочных работ</b>		
545.31.02.07. Водитель погрузчика HYUNDAI HDP 35III г/н 7034 ЕК	Разработав комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня шума при работе погрузчика	Защита работника при воздействии шума